

# COMUNICADO



**CENTRO**  
AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD  
H. AYUNTAMIENTO | 2018 • 2021

Villahermosa, Tabasco

09 de mayo de 2019

El Ayuntamiento de Centro reitera a la población que las plantas potabilizadoras se encuentran en operaciones a pesar de las condiciones extremas por la temporada de estiaje -atípica y severa- que se registra en la región, lo que complica el funcionamiento óptimo de las instalaciones del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) y repercute en el suministro por las variaciones de presión en la red de agua potable.

Los factores que influyen en la inadecuada actividad de las potabilizadoras del SAS son:

1-Bajo nivel en las zonas de captación de las principales potabilizadoras que se encuentran en los ríos La Sierra, Grijalva y Carrizal; sumado a un azolve generalizado en todos los cuerpos de agua donde sus niveles están a escasos centímetros de profundidad.

2-Mayor desgaste de los equipos de bombeo por estar captando líquido con mucho sedimento (arenas y lodos) que dañan las bombas, por lo que deben ser reemplazadas y reparadas periódicamente lo que baja las presiones en la red.

3-Las altas temperaturas que se registran en el municipio son superiores a los 40°C (Grados Celsius), lo que incrementa el consumo de agua por parte de la población entre un 30 y 40 % en cada toma disponible.

Derivado de lo expuesto, el municipio de Centro a través del SAS realiza diversas acciones con el fin de mitigar la difícil situación del estiaje severo que se padece en la región.



# COMUNICADO



**CENTRO**  
AGUA • ENERGÍA • SUSTENTABILIDAD  
H. AYUNTAMIENTO | 2018 • 2021

1-Se intensificaron y redujeron los tiempos de reparación y reemplazo de los equipos de bombeo que se dañan, además de la constante labor de limpieza y mantenimiento en filtros, sedimentadores y floculadores de las potabilizadoras que se azolvan por la gran cantidad de sedimento que se extrae de las zonas de captación.

2-Con recursos propios se han realizado trabajos de dragado con maquinaria especializada en las zonas de captación de las potabilizadoras La Isla 1 y 2, y las captaciones 1 y 2 de la potabilizadora Villahermosa (la más grande del estado), extrayendo hasta la fecha aproximadamente 180 mil metros cúbicos de sedimento.

3-Se rehabilitó y amplió la capacidad de la potabilizadora La Majahua, resolviendo de manera integral el suministro para la zona que provee con una inversión superior a los 14 millones de pesos.

4.-Se reforzó el suministro del vital líquido con el envío de camiones cisterna (pipas) a las comunidades, colonias y fraccionamientos que lo requieren en coordinación con las delegaciones municipales y el apoyo del Instituto de Protección Civil del Estado, la Comisión Estatal del Agua y la Comisión Nacional del Agua.

Por todo lo anterior, el Ayuntamiento de Centro a través del SAS exhorta a la población en general a hacer uso racional del agua y mantener una reserva suficiente en los hogares, ante la extrema temporada de estiaje que se vive en el municipio, el estado y la región.